

VÝSLEDKY OVERENIA VOZIDLA



Overené vozidlo

MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC

EČV: ZH 🇸🇰 794CI

VIN: WDD2211861A206041

⚠️ POZOR! OVERENIE VOZIDLA PREUKÁZALO 1 PODOZRENIE.



STOČENÉ KILOMETRE
stočené kilometre nenájdene



KRÁDEŽ
nie je indikovaná



LEASING
systém neviduje leasing



POISTNÉ UDALOSTI
vozidlo bolo poškodené



EXEKÚCIA
nevyplnené údaje majiteľa





ŤARCHA
nebol nájdený záznam

Viac informácií nájdete na príslušných stránkach

Základné informácie o vozidle

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Šírka (mm):	1870
Výška (mm):	1465
Dĺžka (mm):	5200
Rázvor (mm):	3165
Hmotnosť (kg):	2640



VOZIDLO

Značka:	MERCEDES-BENZ
Model:	S 500 4MATIC
Kategória:	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Farba:	Čierna metalíza

MOTOR A PREVODOVKA

Max. rýchlosť (km/h):	250
Objem (cm ³):	5461
Výkon (kW):	285
Palivo:	Benzín
Prevodovka:	AT
Počet stupňov:	7

EVIDENCIA

Prvá evidencia:	14.05.2008
Prvá evidencia SR:	14.05.2008

ZISTENÉ INFORMÁCIE O VOZIDLE

1	OVERENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ Novinka 17/17 krajín - 160 miliónov vozidiel	10 ZÁZNAMOV	⚠
2	OVERENIE KRADNUTÝCH VOZIDIEL	9/10 KRAJÍN	✓
3	OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU SR 21/21 Leasingových spoločností	DOSTUPNÉ	✓
4	OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU ČR	DOSTUPNÉ	✓
5	OVERENIE ŤARCHY NA VOZIDLO Notárska komora	DOSTUPNÉ	✓
6	OVERENIE EXEKÚCIE Centrálny register exekúcií	NEZISTENÉ	✗
7	KONTAKT NA MAJITEĽA	DOSTUPNÉ	✓
8	PLATNOSŤ PZP Slovenská kancelária poisťovateľov	DOSTUPNÉ	✓
9	ÚDAJE Z TECHNICKÉHO PREUKAZU	DOSTUPNÉ	✓
10	KONTROLA STOČENÝCH KILOMETROV O.Z. SOVA	DOSTUPNÉ	✓
11	OVERENIE AKTUÁLNYCH KM VOZIDLA O.Z. LEPIDLO	DOSTUPNÉ	✓
12	HISTÓRIA KILOMETROV	15 ZÁZNAMOV	✓
13	VIN DEKÓDER	58 ZÁZNAMOV	✓
14	OVERENIE MONTÁŽE LPG / CNG Systém DATAGAS	NEZISTENÉ	✗
15	KONTROLA VYLEPTANÉHO VIN	NEZISTENÉ	✗
16	HODNOTA VOZIDLA	NEZISTENÉ	✗
17	AKTUÁLNY STAV VOZIDLA	DOSTUPNÉ	✓
18	INTERNETOVÁ HISTÓRIA VOZIDLA	3 ZÁZNAMY	✓
19	EURO NCAP Test bezpečnosti vozidla	NEZISTENÉ	✗
20	ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY www.databazavozidiel.sk	DOSTUPNÉ	✓

1

DATABÁZA POISTNÝCH UDALOSTÍ

ZÁZNAM Č. 1: 2018-09-07

S trieda (221) od 09/05 [V] [S] [IRE] [49]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	2008-05-14
Motor:	None
Stav tachometra:	291856
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2018-09-06
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2018-11-05
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	- EUR
Práca	2499.75 EUR
Cena za lakovanie	- EUR
Náhradné diely	4384.36 EUR
Lakovnícky materiál	- EUR
Celkové náklady:	6884.11 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	L ^{E-3} lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
TES-KRÚŽOK P P	E	-
KÍLB-HRIAD P NÁPRAVY	E	-
HNACÍ HRIADEĽ P P	E	-
HNACÍ HRIADEĽ P L	E	-

ŠROUB P	E	-
PREVOD RIADENIA	E	-
OLEJ-VAŇA SPOD-DIEL	E	-
MOTOROVÝ OLEJ	E	-
MATICA M10 P	E	-
POMOCNÝ HRIADEL	E	-
TES-KRÚŽOK P L	E	-
PREDNÁ NÁPRAVNICA	E	-
MATICA P	E	-
LOŽISKO KOLESA P L	E	-
ŠROUB P	E	-
OLEJ-VAŇA HOR-DIEL	E	-

! ZÁZNAM Č. 2: 2018-04-03

S trieda (221) od 09/05 [V] [S] [IRE] [49]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	2008-05-14
Motor:	Gasoline
Stav tachometra:	285049
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	285
Farba:	ČIERNA
Objem motora:	5461


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2018-03-01
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2018-04-03
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	710.89 EUR
Práca	214.50 EUR
Cena za lakovanie	524.70 EUR
Náhradné diely	1070.49 EUR
Lakovnícky materiál	186.19 EUR
Celkové náklady:	1995.88 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín		PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel

- I oprava dielu
- LE³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)
- R rozleštenie
- LI lakovanie dielu po oprave

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
RADAR-SNÍMAČ VN P L	E	-
BLATNÍK P L	LI	-
KRYT NÁRAZNÍKA P	LI	-
RADAR-SNÍMAČ V P L	E	-
OZD-LIŠTA BLATN P L	E	-


ZÁZNAM Č. 3: 2017-12-21
S trieda (221) od 09/05 [V] [S] [IRE] [49]**ÚDAJE O VOZIDLE**


Dátum prvej registrácie:	2008-05-14
Motor:	Gasoline
Stav tachometra:	278431
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	285
Farba:	ČIERNA
Objem motora:	5461

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2017-12-07
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2017-12-21
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	- EUR
Práca	306.38 EUR
Cena za lakovanie	- EUR
Náhradné diely	937.50 EUR
Lakovnícky materiál	- EUR
Celkové náklady:	1243.88 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:**LEGENDA:**

- D oprava jamiek
- E výmena dielu za nový
- H konzervácia dutín
- I oprava dielu
- N demontáž a montáž dielu
- L lakovanie pôvodného dielu
- LE³ lakovanie nového dielu
- LS AZT bodová oprava
- OE originálny diel
- PP predchádzajúce poškodenie
- U ochrana náteru spodku vozidla
- X nesúvisiace poškodenie
- Z nepredložený diel

(rôzne metódy lakovania)

R rozleštenie

LI lakovanie dielu po oprave

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
PODLOŽKY PR-SKLA	E	-
PREDNÉ SKLO	E	-
OPRAVNÁ SADA PR-SKLA	E	-

ZÁZNAM Č. 4: 2016-11-05**S trieda (221) od 09/05 [V] [S] [IRE] [49]****ÚDAJE O VOZIDLE**


Dátum prvej registrácie:	2008-05-14
Motor:	Gasoline
Stav tachometra:	259708
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	285
Farba:	ČIERNA
Objem motora:	-

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2016-10-28
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2016-11-07
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	1103.99 EUR
Práca	469.60 EUR
Cena za lakovanie	751.36 EUR
Náhradné diely	208.65 EUR
Lakovnícky materiál	352.63 EUR
Celkové náklady:	1782.24 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:**LEGENDA:**

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE ⁻³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
KRYT NÁRAZNÍKA Z	LI	-
KRYT P	E	-
OZDOBNÁ LIŠTA VEKO Z	E	-
VEKO Z	LI	-
KRYT NÁRAZNÍKA P	LI	-
ZNAK MERCEDES Z	E	-
HRUBÉ TMELENIE	LI	-

 ZÁZNAM Č. 5: 2015-02-05

S trieda (221) od 09/05 [V] [S] [IRE] [49]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	2008-05-14
Motor:	Gasoline
Stav tachometra:	226555
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	285
Farba:	ČIERNA
Objem motora:	5461


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2015-02-03
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2015-02-05
Kalkulácia s alternatívnymi:	-
















NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	- EUR
Práca	257.30 EUR
Cena za lakovanie	- EUR
Náhradné diely	956.26 EUR
Lakovnícky materiál	- EUR
Celkové náklady:	1177.15 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

 oprava jamiek	 demontáž a montáž dielu	 AZT bodová oprava	 ochrana náteru spodku vozidla
 výmena dielu za nový	 lakovanie pôvodného dielu	 originálny diel	 nesúvisiace poškodenie
 konzervácia dutín	 lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	 predchádzajúce poškodenie	 nepredložený diel
 oprava dielu	 lakovanie dielu po	 rozleštenie	

oprave

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
OPR-SADA ZASKLENÍ	E	-
PODLOŽKY PR-SKLA	E	-
PREDNÉ SKLO	E	-

! ZÁZNAM Č. 6: 2013-09-04

S trieda (221) od 09/05 [V] [S] [IRE] [49]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	-
Motor:	-
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	-
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2013-09-04
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	- EUR
Práca	804.89 EUR
Cena za lakovanie	- EUR
Náhradné diely	1455.59 EUR
Lakovnícky materiál	- EUR
Celkové náklady:	2192.67 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE ³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
DISK P P ALU	E	-
PNEUMATIKA P P	E	-
VZPERA ODKLONU Z P	E	-
DISK Z P ALU	E	-

 ZÁZNAM Č. 7: 2013-03-28

S trieda (221) od 09/05 [V] [S] [IRE] [49]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	-
Motor:	-
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	-
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2013-03-28
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	- EUR
Práca	600.38 EUR
Cena za lakovanie	- EUR
Náhradné diely	1285.92 EUR
Lakovnícky materiál	- EUR
Celkové náklady:	1829.71 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	L ^{E-3} lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
OTOČ-ČAP KOL P P	E	-
DISK Z P ALU	E	-
DISK P P ALU	E	-
LOŽISKO KOLESA P P	E	-

ZÁZNAM Č. 8: 2011-08-19

ML trieda (164) od 07/05 [GR] [V] [46]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	-
Motor:	None
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2011-08-18
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	-
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	- EUR
Práca	- EUR
Cena za lakovanie	- EUR
Náhradné diely	- EUR
Lakovnícky materiál	- EUR
Celkové náklady:	405.32 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



ZÁZNAM Č. 9: 2011-07-01

ML-TRIEDA (W164)

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	-
Motor:	Other
Stav tachometra:	30299
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2011-06-26
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2011-07-01
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	237.67
Práca	18.50
Cena za lakovanie	43.75
Náhradné diely	17.79
Lakovnícky materiál	-
Celkové náklady:	273.96

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	L ^{E-3} lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
VEKO P	L	-
ZNAK MERCEDES P	E	-

ZÁZNAM Č. 10: 2011-02-10

S-TRIEDA (W221)

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	-
Motor:	Other
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI


Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2011-02-09
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2011-02-10
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	233.39
Práca	1.67
Cena za lakovanie	30.83

MIESTA POŠKODENÍ:

Náhradné diely	-
Lakovnicky materiál	-
Celkové náklady:	235.06



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE⁻³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
KRYT NÁRAZNÍKA Z	LI	-

i Protokol bol vytvorený na základe informácií z poisťovní.










Zobrazené informácie o zaznamenaných škodách nie sú zárukou, že na vozidle v minulosti neboli žiadne iné poškodenia.



2

DATA BÁZA KRADNUTÝCH VOZIDIEL

✓ 0 HROZIEB

	Polícia SR	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓
	Polícia ČR	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓
	Polícia SI	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓
	Polícia IT	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓
	Polícia NL	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓
	Súkromná databáza Kaynine	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓
	Polícia HU	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓
	Polícia RO	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓
	Súkromná databáza diebstahlradar	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ ✓

3

LEAZINGOVÁ DATABÁZA SR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH

Cash4Car, s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BKS-Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BPT LEASING, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ESSOX FINANCE, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Home Credit Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
MONAQ Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Oberbank Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
PB Finančné služby, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
S Autoleasing SK, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Slovenská sporiteľňa, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Tatra-Leasing, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VÚB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	

4

LEAZINGOVÁ DATABÁZA ČR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH

 Acrax s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 AGRO LEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ALD Automotive	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 CASPER	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 CETELEM	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 D.S. Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ESSOX LEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 FCE Credit, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 GMAC	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Home Credit CZ	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 IMPULS-Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Mercedes-Benz	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 MONETA Auto	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 MONETA Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Raiffeisen Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 sAutoleasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Toyota FS Czech	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 UniCredit Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 UNILEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Vitavín Leas, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 VWFS	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ZASTAV TO	VOZIDLO NEFINANCUJE	

5

ZÁLOŽNÉ PRÁVA

✓ NA VOZIDLO NIE JE VEDENÉ ŽIADNE ZÁLOŽNÉ PRÁVO

NK/SR

Notárska komora slovenskej republiky

VOZIDLO NEEVIDUJE



6

EXEKÚCIE

✗ NEBOLI VYPLNENÉ ÚDAJE MAJITEĽA VOZIDLA

i UPOZORNENIE: BEZ UVEDENÝCH ÚDAJOV O MAJITEĽOVI NIE JE MOŽNÉ PREVERIŤ EXEKÚCIE

Pre bližšie informácie o konkrétnych záznamoch, kontaktujte predávajúceho alebo exekútorský úrad.

7

KONTAKT NA MAJITEĽA VOZIDLA

✓ K VOZIDLU SME ZAZNAMENALI 3 KONTAKTY

Dátum	Zdroj	Predajca	Kontakty
15.06.2018	sego.sk, autobazar.eu	Milan Pravda	
14.07.2018	sego.sk, autobazar.eu	Milan Pravda	
30.06.2019	sego.sk, autobazar.eu	Milan Pravda	0905905912

8

PLATNOSŤ PZP

✗ NENAŠLI SME ZÁZNAM O VOZIDLE.

i VOZIDLO MÔŽE MAŤ PLATNÉ POISTENIE. POISŤOVNE ÚDAJE AKTUALIZUJÚ PRIEBEŽNE.

Pre bližšie informácie o konkrétnych záznamoch, kontaktujte predávajúceho alebo Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

9

ÚDAJE O VOZIDLE PODĽA TP

i DOSTUPNÉ

ÚDAJE Z TP

Značka:	MERCEDES-BENZ	VIN:	WDD2211861A206041
Model:	S 500 4MATIC	Číslo TP:	PF720107
Kategória:	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča	Číslo európskeho TP:	DJS34014
Prvá evidencia:	14.05.2008	Palivo:	Benzín
Prvá evidencia SR:	14.05.2008	Celková hmotnosť:	2640
Maximálna rýchlosť:	250	Prístupná hmotnosť súpravy:	4740
Objem motora:	5461	Prevodovka:	AT
Výkon:	285,00	Počet stupňov:	7
Farba:	Čierna metalíza	Počet miest na sedenie:	5

ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH PNEUMATIKÁCH V TP

✓ 235/55/R179/9W	✓ 235/55/R1799/	✓ 255/40/R199/6Y
✓ 255/45/R189/6Y	✓ 255/35/ZR20/	✓ 255/40/R1996/
✓ 255/45/R1896/		

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

Alternatívne vyhotovenie vozidla:

*29.1: 5200-5215

*29.2: 1870-1880

*29.3: 1465-1480

*41,42, 255/35ZR20XL, 81/2Jx20H2

255/40R1996Y, 81/2Jx19H2

255/45R1896Y, 81/2Jx18H2

Radar krátkodobého dosahu 24GHz

10

PODOZRENIE NA STOČENIE KILOMETROV

i NEBOLI NÁJDENÉ PODOZRENIA NA STOČENÉ KILOMETRE

O.Z. SOVA

VOZIDLO NEEVIDUJE



11


POSLEDNÝ ZNÁMY ÚDAJ O KM VOZIDLA**i** DOSTUPNÉ**overeniekm.sk**
Občianské združenie LEPIDLO**O.Z. LEPIDLO**

304 471 KM

12

HISTÓRIA KILOMETROV (STK, KO, EU, ATĎ.)**i** DOSTUPNÉ

Dátum kontroly	Zdroj	Stav km
14.05.2008	Servis	8 km
26.06.2011	poisťovňa	30 299 km
16.05.2012	TK, EK, KO (SVK)	126 487 km
14.02.2014	TK, EK, KO (SVK)	206 742 km
03.02.2015	poisťovňa	226 555 km
11.02.2016	TK, EK, KO (SVK)	247 210 km
28.10.2016	poisťovňa	259 708 km
07.12.2017	poisťovňa	278 431 km
29.01.2018	TK, EK, KO (SVK)	280 513 km
01.03.2018	poisťovňa	285 049 km
15.06.2018	sego.sk, autobazar.eu	285 000 km
14.07.2018	sego.sk, autobazar.eu	286 000 km
06.09.2018	poisťovňa	291 856 km
30.06.2019	sego.sk, autobazar.eu	293 000 km
21.11.2019	TK, EK, KO (SVK)	304 471 km



13

VIN DEKÓDER

i DOSTUPNÉ

VIN:	WDD2211861A206041
Vehicle ID:	3393
Značka:	Mercedes-Benz
Model:	S 500
Modelový rok:	2008
Typ produktu:	Car
Telo:	Sedan/Saloon
Pohon:	4x4 - Four-wheel drive
Vehicle Specification:	MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221/171K1/NZAAB501
Zdvihový objem motora (ccm):	5461
Výkon motora (kW):	285
Engine Power (HP):	382
Typ paliva - primárne:	Gasoline
Kód motora:	273968
Prevodovka:	Automatic
Počet prevodových stupňov:	7
Výrobca:	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
Adresa výrobcu:	Mercedesstrasse 137, D-70546 Stuttgart, Germany
EVČ krajina:	Germany
Trh:	SK
Vyrobené:	2008-01-01
Registrované:	2008-05-14
Otáčky motora:	6000
Engine Manufacturer:	MERCEDES-BENZ
Engine Type:	4-Stroke / 8 / V-Inj
Fuel Consumption Combined (l/100km):	12.4
Fuel Consumption Urban (l/100km):	12.4
CO2 Emission (g/km):	296

Pomer nápravy:	2.65
Number Wheels:	4
Number of Axles:	2
Počet dverí:	4
Počet sedadiel:	5
Front Brakes:	Disc
Brake System:	Hydraulic
Suspension:	Air suspension
Typ riadenia:	Hydraulic steering
Veľkosť diskov kolies:	8Jx17H2
Veľkosť kolies:	235/55 R1799W
Rázvor kolies (mm):	3165
Výška (mm):	1465
Dĺžka (mm):	5200
Šírka (mm):	1870
Zadný previs (mm):	1180
Rozchod vpredu (mm):	1600
Rozchod zadných kolies (mm):	1606
Maximálna rýchlosť (km / h):	250
Hmotnosť - prázdne (kg):	2055
Maximálna hmotnosť (kg):	2640
Maximálne zaťaženie strechy (kg):	100
Povolené zaťaženie prívesu bez báz (kg):	750
ABS:	1
Farba:	Black
Kontrolná číslica:	6
Poradové číslo:	A206041

14

OVERENIE MONTÁŽE LPG/CNG

i DOSTUPNÉ

SYSTÉM DATAGAS VOZIDLO NEEVIDUJE

15

VINPRINT

i DOSTUPNÉ

SYSTÉM VINPRINT VOZIDLO NEEVIDUJE

16

ZNALECKÁ HODNOTA VOZIDLA

x DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.

PODOBNÉ VOZIDLÁ NA SEGO.SK

eGo.sk
inzerčný portál

17

AKTUÁLNY STAV VOZIDLA

✕ STAV VOZIDLA NA DIALKU NIE JE MOŽNÉ ZISTIŤ ANI Z DOSTUPNÝCH ZDROJOV INFORMÁCIÍ

Pre zistenie aktuálneho stavu vozidla je potrebné preverenie jeho jednotlivých komponentov priamo na vozidle.

Odporúčame Vám zamerať sa hlavne na:

- karoséria - opravy po havárii, ich kvalitu a vplyv na bezpečnosť
- brzdový systém
- motor, úniky oleja a chladiva, stav rozvodov, turba a vstrekovacieho systému
- prevodovka, dvojhmotný zotrvačnik, plynulosť radenia, úniky oleja, vôle v pohonnom ústrojenstve
- systém výfuku a emisný systém (katalyzátor, DPF, GPF, SCR)
- pruženie a tlmenie
- riadenie a zavesenie kolies, držanie stopy vozidla
- kolesá - stav a vek pneumatík, disky kolies
- elektronika, počítačová diagnostika
- súlad stavu vozidla s poskytnutou servisnou históriou

V nasledujúcom videu nájdete základné rady na to, ako spoľahlivo odhaliť vozidlo v zlom stave:

Prehrať video



-20 €
na preverenie

V prípade, ak sa necítite preveriť si vozidlo sami, odporúčame prizvať si na preverenie vozidla profesionálov z firmy:

AUTO X PERTS

Zakúpením tohoto reportu máte nárok na **zľavu na preverenie vozidla vo výške 20 EUR***. Túto zľavu si môžete uplatniť pri kúpe previerky na webe autoxperts.sk

ZLAVOVOÝ KUPÓN

PUDYLX

* Platnosť zľavy je 31 dní a vzťahuje sa na ADVANCED balík preverenia vozidla.

18

INTERNETOVÁ HISTÓRIA VOZIDLA

i ZÁZNAM Č. 1

Dátum	Typ	Zdroj	Cena
15.06.2018	inzerát na predaj	autobazar.eu	24900.00 EUR

FOTOGRAFIE:



i ZÁZNAM Č. 2

Dátum	Typ	Zdroj	Cena
14.07.2018	inzerát na predaj	autobazar.eu	23900.00 EUR

i ZÁZNAM Č. 3

Dátum	Typ	Zdroj	Cena
30.06.2019	inzerát na predaj	autobazar.eu	16000 EUR

19

EURO NCAP



VOZIDLO NEBOLO NÁJDENÉ

20

ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY



DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.

21

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA

Aj vďaka Vám môžeme podporovať neziskové organizácie a občianske združenia.



overeniekm.sk
Občianské združenie LEPIDLO

UPOZORNENIE: ZOBRAZOVANÉ ÚDAJE MAJÚ VÝUČNE INFORMATÍVNY CHARAKTER

Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušné orgány, inštitúcie alebo spoločnosti.